

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБУДО «Мостовская детская школа искусств»

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Горького, 142

Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: директор Домашенко Ирина Геннадьевна
(собственник, арендатор, взаимовыгодное юр. лицо, предприниматель, ИП, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Учетки и территории (на территории стадиона расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требованиям нормам)				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 5.1.7; 6.1.5
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 5.1.8; 6.1.5
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:²	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.15
Автостоянка				
			отсутствует	Автостоянка (остановка) транспортных средств не является специализированной для инвалидов
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на колесах размером 6,0 x 3,6 м .	К	5%	отсутствует	п. 5.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	отсутствует	п. 5.2.2
Обозначение места специальным знаком				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м до 2,0 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
Следи/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.8
- уклон	К	не более 10%	отсутствует	п. 5.1.8

¹ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалида ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 5.1.8
Путь и вход в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	соответствует	п. 5.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 5.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не более 5,0 см.	соответствует	п. 5.1.9
Открытая лестница:			отсутствует	открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу¹	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалида ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.2. Выход				
Лестница на входе наружная:			соответствует	
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	соответствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.12
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	соответствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	соответствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе¹	К	наличие	соответствует	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:			соответствует	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	п. 5.1.15
- непрерывная непрерывность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	п. 5.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261-99)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 5.1.15
- закрывающие горизонтальные части поручней пандуса	К	длинее вертикальной части пандуса на 0,3 м.	соответствует	п. 6.2.11 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-99)
- бортики по краям марша пандуса	К	0,05 м.	соответствует	п. 5.1.15
Пандусы, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	соответствует	п. 5.1.14, п. 6.2.9 установка пандусов не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Входная площадка			соответствует	
Размер входной площадки: - нескользкое покрытие	К К, О, С	не менее 2,2 x 2,2 м. наличие	соответствует соответствует	п. 6.1.4 п. 6.1.4
- тактильно-контрастные указатели перед входом в здание	С	0,8 м. до входа в здание	соответствует	п. 6.1.10
Дверь входная наружная: - ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высоты порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	п. 6.1.6
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м.	отсутствует	п. 6.1.8
Дверь входная внутренняя: - ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.1.5
- высоты порога двери	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ			соответствует	
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 6.2.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствует	п. 6.2.6 конструктивные элементы на отдельно стоящей опоре отсутствуют
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	На объекте 1 этаж
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни на высоте	О, С	90 см	отсутствует	п. 6.2.11
Горизонтальное закрепление поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Предупреждающая тактильная полоса	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Контрастные покосы желтого цвета	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Поднос, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги)			отсутствует	На объекте 1 этаж
- высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м.	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон (отношение высоты / длины)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	отсутствует	п. 6.2.9
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончание подноса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 6.2.9
Поручни вдоль обеих сторон подноса	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- горизонтальное закрепление поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 установка подъемника не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	п. 6.1.6
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:			отсутствует	Лифт не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 см.	отсутствует	п. 6.2.14
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.13
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16, п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	отсутствует	п. 6.2.16
2.4. Зона оказания услуги² – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			соответствует	До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Московском районе п. 8.1.3
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 5%	соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника:			соответствует	
- ширина места	К	0,5 м.	соответствует	п. 8.1.5
- ширина прохода между рядами	К	не менее 0,65 м.	соответствует	п. 8.1.5
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 8.1.7
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 8.1.7

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Предприятие торговли			отсутствует	учреждение не является предприятием торговли
Количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 8.4.2
Предприятие питания			отсутствует	учреждение не является предприятием питания
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 8.4.7
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.7
Гостиница, пансионаты, санатория и т.д.			отсутствует	Учреждение не является гостиницей, пансионатом, санаторием и т.д.
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 8.1.7
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	отсутствует	п. 7.1.1
Входная дверь в номер				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 7.1.1
Туалет в номере (на этаже)				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 6.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 6.3.3
- откидные опорные ручки, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.3.3
Обслуживание в кабинете:			отсутствует	Обслуживание в кабинете не ведется
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 6.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	отсутствие	п. 8.1.7
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м	отсутствие	п. 8.1.7
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	отсутствие	п. 6.5.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	3% (но не менее 1)	соответствует	п. 6.3.2 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	К	наличие	соответствует	п. 6.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м	соответствует	п. 6.3.3
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.3.3
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	соответствует	п. 6.3.3
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.3.3
Откидные опорные поручни, шпигли	К, О	наличие	соответствует	п. 6.3.3
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соответствует	п. 6.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания (указатели направления движения)	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 6.5.1
Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед выходом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 6.5.9
Визуальная информация в зонах движения	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м	соответствует	п. 6.5.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Решение информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 6.5.2
Системные текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 6.5.2

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х*	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует нормативным требованиям
Вход	Соответствует нормативным требованиям
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует нормативным требованиям (до проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе)
Средства информации	Соответствует нормативным требованиям

«21» марта 2018г.

Дата составления Паспорта

специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт

Подпись

М.В.Пинковский
Ф.И.О.